



Rapporterade olyckor och tillbud 2008			
Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna åtgärder
		Trafikolycka	
2008-02-07	0209	Släpet kommer ut på höger sida i svag nedförsbacke och skar ner i diket. Släpvagnen välte.	
2008-01-25	1268	Tankbil åkte av vägen i skarp vänsterkurva, trailern lossnade från dragbilen och välte över på vänster sida	
2008-01-04	1066 1955 1001 1046 1072	Lastbilen gled ned i diket och välte i en vänsterkurva, halt väglag.	All personal har fått en genomgång av företagets trafiksäkerhetspolicy.
2008-01-24	1202	Tankbil kanade av vägen i isbelagd uppförsbacke och välter ner i diket.	Vid tveksamt väglag avråds förare att köra.
2008-01-16	1965	Trailer med gasol sjönk ned i dikeskant vid på fart, svag kurva och dålig asfaltbeläggning. Gasoltank lutade kraftigt mot bergvägg.	
2008-07-11	1203 1202	Föraren väjde undan för en älg. Släpet gick ut i terrängen och rullade runt.	Ung förare får ej köra bensin tills vidare. Information i den egna organisationen.
2008-08-26	1824	Personbil kom över på fel sida av vägen och kolliderade med en tankbil som gick av vägen. Inget utsläpp	
2008-10-21	1202	Tankbil gled av vägen efter att ha stannat i glashal backe. Bilen kanade ner i diket och välte.	Information om halkkörning
2008-11-04	1942	På en 50-sträcka och i en svag vänster kurva fick lastbilen sladd åt vänster, föraren försökte korrigera sladden men fick då retursladd. Framvagnen åkte av vägen i en grässlänt och välte. Föraren fick inga fysiska skador.	
2008-06-19	2014	Vid en vänstersväng gick lutningsstabilisatorn av, bröts vilket gjorde att dragbilen välte. Släpet var intakt.	Tänka på körning och körsätt
2008-10-20	1977	Föraren missade att svänga i korsningen. Han backade då tillbaka varvid släpet gick ner i diket på höger sida och tippade omkull. Det var regnväder och mörkt vid olyckstillfället. Tanken blev bucklig men inget läckage noterades	-
2008-11-07	1203	Ett släp lastat med bensin gick av vägen pga att man hade smalnat av vägen till 3m vid ett vägarbete. Bilen som var 2,5 m bred, kom utanför den höga asfaltkanten. Släpet välte men inget utsläpp.	Om man är osäker om vägen är farbar, STANNA!
2008-12-12	1203	Föraren av tankbil måste bromsa in för att undvika kollision med stilla stående bilar. Det var halt och snö modd på	-

		vägen. Tankbilen fick sladd på släpet som gick ner i diket och välte. Inget utsläpp.	
		Lastning/lossning styckegods	
2008-01-17	1866	Truck kolliderade med fat	Information till personal om varsamhet vid truckkörning och farligt gods
2008-01-25	1993	Truckgaffel stack hål i förpackning	Information till personal om varsamhet vid truckkörning och farligt gods
2008-03-18	1789	Vid lossning var det dimmigt i lastutrymmet och chauffören måste gå ut efter 1-2 minuter och efter 5 minuter fick han andningssvårigheter. Han blir fördd till sjukhus för vård.	Informerat transportören
2008-05-13	2920	Truckgaffel stack hål i förpackning	Information till distributionsåkerierna att vara särskilt försiktiga när de har farligt gods i närheten
2008-04-01	2735	Truckgaffel skadar metallgaller som i sin tur skär sönder plastbehållaren, IBC	
2008-04-24	1263	Vid lyft av dubbelställd pall vek sig plasthinkarna med spackel när lasten ställs ned varpå färgburkarna välte och färgen rann ut.	
2008-06-19	3105	Vid lastning av en stor skrymmande maskin punkterades en dunk och vätska läckte ut.	Information till personal om varsamhet vid truckkörning och farligt gods
2008-06-13	1247	Fat punkterades med truckgaffel	
2008-05-10	2031	Vid lastning av plastdunkar med salpetersyra går botten ur den första dunken. Dunkarna är gamla, märkta 91!!	Informerade kommunen om att det måste vara godkända förpackningar.
2008-06-24	1830	Läckage ur förpackning, orsak okänd.	Samtal med berörd personal
2008-06-17	1120	Ventil på IBC gick sönder i samband med lossning av trailer	
2008-08-29	3105	Vid lossning av pall med 25-liters dunkar, skadades 2 dunkar när pallen krockade med en pallkrage. Vätska rann ut på flaket. 3 personer fick uppsöka sjukhus var av en blev kvar över natten, dock inga bestående personskador rapporterade.	Diskussion med avsändaren om att ev förbättra emballaget.
2008-07-01	3291	Föraren hämtade sopsäckar från folktandvårdens soprum. Sopsäckarna i plast hanterades manuellt. Vid det aktuella fallet lyfte föraren upp en säck mot bröstet och upptäckte för sent att den innehöll lösa kanyler. Han fick 3-4 stick i bröstet. Händelsen har resulterat i obehag och oro för eventuell blodsmitta. Den drabbade föraren har tagit prover och vaccinerats för hepatit och kommer att ta prover fram till sommaren 2009.	I samband med händelsen kontaktades kunden (Folktandvården) som lovar att se över sina rutiner.
2008-12-16	2915	En förpackning med Radioaktivt material Typ A i klass 7 blev utsatt för väta vid flygtransport och	Berörda har informerats

		överlämnades till vägtransport utan att avvikelsern meddelades och åtgärder vidtogs.	
2008-11-17	0012	Patroner för handeldvapen stals från parkerat fordon, uppställt på terminal över helgen.	Lastning kommer inte att ske före helgdagar.
2008-12-17	2794	Vid lastning av 2 st batteriboxar föll båda boxarna i marken och batterier för ur. En person från företaget träffades av batterierna och skadade knä och armbåge. Orsaken till olyckan var att bakgavel lliften inte orkade med de tunga boxarna.	I fortsättning placeras färre batterier i varje batteribox för att minska vikten.
		Lastning/lossning tank	
2008-01-25	1202	Utsläpp av diesel pga att botten pluggen saknades.	Föraren samt VD för mottagaren har gjorts medvetna om att cisternen måste vara godkänd.
2008-05-05	1824	Slangbrott i samband med lossning och chauffören fick syra på rygg och nacke.	Byta till en annan typ av slang och införa återkommande kontroll av slangar
2008-06-04	1830	Tanken överfylldes i samband med lastning, ouppmärksamhet och ej fungerande överfyllnadsskydd	Genomgång av gällande regler för berörd personal.
2008-07-29	1202	Vid lossning av diesel till färja bildades övertryck i färjans tank vilket ledde till överfyllnad. Redare/ maskinist ska signalera när tanken är full. Överfyllnadsskydd saknas.	Överfyllnadsskydd bör vara krav på tankar på färjor/båtar.
2008-08-26	1830	Efter lossning, i samband med fränkoppling av slangar översköljdes föraren av svavelsyra. En tryckluftsventil var öppen under lossningen vilket gjorde att syra sprutade ur den fyllda lossningsledningen. Föraren fick frätskador på vä arm, hals, haka och bröst. Inga ögonskador tack vare ögonskydd. Föraren var i nödduschen i 40 min och fördes därefter till Uppsala AS.	-
2008-09-04	1805	Vid lossning av fosforsyra sprack leverantörens slang. Föraren fick syra över sig och 1600 kg rann ut i invallat område. Föraren duschade av sig i nödduschen och fördes till sjukhus. Inga bestående personskador har rapporterats.	-
2008-11-05	1202	Föraren flyttade överfyllnadsskyddet från tank 1 till tank 3 men glömde att flytta påfyllningsslangen. När han startar pumpen fortsätter fyllningen av tank 1 och överfyllnad sker.	-
2008-12-04	3257	För att åtgärda en propp av bitumen mellan dragbil och släp värmdes föraren på slangen med en bunsenbrännare. Proppen släppte inte och föraren lossade slangen från dragbilen. Slangen for iväg slog mot dragbilens bakre gavel och bitumen	Särskild information till personal som hanterar bitumen om bitumenproppar och de försiktighetsåtgärder som måste tas vid hantering av bitumen.

		stänkte på föraren. Föraren fick lättare brännskador: sjukhusvistelse i 48 timmar och sjukskrivning i 1 vecka. Föraren hade hjälm med visir och heltäckande klädsel.	
		Under transport	
2008-05-30	3291	Lådor med smittförande avfall välte under transport pga dålig lastsäkring	Avsändare och mottagare har träffats och gått igenom rutiner för att få en säkrare hantering och transport.
2008-02-11	1203 1202	Brand i släpets 3:e axel, yttre hjul högersida. Föraren försökte släcka men misslyckades, larmade 112.	Uppmaning till chaufförer att genom kontinuerlig kontroll upptäcka överhettning i däcken i ett tidigt skede
2008-12-30	1202	Föraren parkerade släpet för att åka iväg och lossa lasten i dragbilen. När han kom tillbaka hade släpet rullat över kajkanten och ner i vattnet. Han är osäker på om EU-bromsen var ilagd men vet att han lagd en stoppkloss bakom fjärde axeln. Vad som sedan har hänt är inte utrett	Lita inte på EU-broms och den automatiska bromsverkan. Använd stoppkloss.
		Järnväg	
2008-03-19	2014	Väteperoxid skvalpade ur tankcontainrar som rangerades och träffade en person på banvallen. Orsaken var trasiga sprängbleck. Personen uppsökte sjukhus och skrevs ut efter kontroll.	Avsändaren har kontaktats
2008-08-24	2923	Lok med 11 vagnar spårade ur pga rälsbrott. 2 av vagnarna var lastade med IBCer vilka trillade ur den urspårade vagnen. 2 skadades så att innehållet läckte ut (2000 l)	Utredning pågår
2008-11-11	1265	I samband med omlastning av tank från järnvägsvagn till bil upptäcktes ett mindre läckage i tankskalet. Pga materialutmattning hade det uppstått mindre sprickbildningar vid infästningen till bärremmen. Tanken var kontrollerad en månad tidigare.	-