

STATENS RÄDDNINGSVÄRK
VALLENTUNA KOMMUN
ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING

737940:06

Tabell 3. Stabilitetsförhållandena i lerslänter i Vallentuna kommun

Område	Sektion	Markytans lutning, °	Beräknad säkerhetsfaktor	Stabilitets- förhållanden
2	A	2,9	1,8	Mindre goda
2	B	1,0	1,9	Mindre goda
6		2,0	>3	Goda
8		2,9	3	Goda
12		1,4	>3	Goda
14		1,2	>3	Goda 1)
15		2,6	>3	Goda

Anm:

1) Nybebyggelse närmare åravinen än 10 m kräver detaljerade geotekniska undersökningar.