



Länsstyrelsen  
Västernorrland

# Oljeutsläpp från land Västernorrland, hösten 2021

- Husum (september)
- Härnösand (oktober)





# Husum

- Lördag-söndag 18-19 september
  - Oljeklumpar på Granön
  - Driftstörning på fabriken, oljelans i en panna
  - Eldningsolja
  - Olja på fler ställen
  - Stort påslag på Ramön
  - KBV på plats
  - Kommunala räddningstjänsten larmad
  - TIB på LST



# Husum

- Måndag-torsdag 20-24 september
  - Kommunal räddningstjänst och statlig räddningstjänst
  - MSBs förråd
  - Inventering av området
  - Samverkansmöten
  - Föreläggande enligt 26 kap miljöbalken (LST tillsynsmyndighet)
- Väderomslag (hård vind, stigande vattennivåer)
- Totalt 7-8 m<sup>3</sup> uppsamlad olja



# Husum

- 25 september-29 oktober
- Sanering i bolagets regi, miljörestvärdesledare
- Ca 1 m<sup>3</sup> material (olja, grus, vass etc) uppsamlat
- Våren/sommaren 2022
- Fortsatt sanering och uppföljning av vikar och öar
- Ärendet är fortfarande inte avslutat
- Rapporter om oljeklumpar i fredags förra veckan



# Härnösand

- Utsläpp 12-13 oktober
  - Oljefilm i hamnbassängen
  - Läckage i oljepump och oljeavskiljare hos kraftvärmeverket
  - Diesel blandat med diverse oljerester, ca 5 m<sup>3</sup>
- Olika vindriktningar
- Starka vindar
- Strömmar



# Härnösand

- Statlig räddningstjänst
- Kommunal räddningstjänst
- Ca 1 vecka
- Saneringsinsats,  
miljörestvärdesledare
- Tillsynsinsats och krav på  
verksamhetsutövaren  
(Länstyrelsens  
tillsynsobjekt)





# Lärdomar och erfarenheter

- Gränsdragningsproblematik
  - När slutar och börjar KBVs resp räddningstjänstens ansvar (i tid och rum)
- Avslutande av räddningsinsats och påbörjande av sanering
  - Vad gör man med luckan mellan räddningsinsats och sanering?
- Saknade ordentlig planering för utsläpp från land
  - Planeringsförutsättningarna har varit fartyg-hav-land
  - Miljöbalken och tillsyn
  - Olika roller som länsstyrelse
- Detaljeringsgrad på miljöatlasen





Länsstyrelsen  
Västernorrland