

Olycksåret 2021



KUSTBEVAKNINGEN

Nationell konferens oljeskadeskydd 2021

Cesar Vallin

Kustbevakningen uppdrag


- *"Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss.*
- *Kustbevakningen ska också ha förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde.*
- *Verksamheten bedrivs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag omfattar verksamheten enbart Väneren och Mälaren samt i fråga om miljöräddningstjänst också Vättern.*

Början på året



2021-01-29

Fartyg på grund i Falkenberg




2021-01-31

Fd fiskebåt södertälje



Pråm Trelleborgs hamn




Kemutsläpp



Väster om Södra Midsjöbanken upptäcks ett utsläpp om 19,6 km²

Driftsprognos och målskår




Inte olja, men 600m bottengarn



2019-04-25

Brinnande fiskebåt



Omhändertagande av släckvatten



2021-06-05

Lastfartyg på Fårö



2021-06-05

Lastfartyg på Fårö



2021-06-06

Båtbrand söder om Halmstad




2021-06-24

Lastfartyg på grund i Ångermanälven



Okänd utsläppskälla syd Nynäshamn

2021-07-02



FÄLÖVSGRUNDET



2021-07-17

Bunkerslangar från Litauen



2019-08-13

Storebro i Mälaren



Arbetsbåt på grund utanför Karlskrona

2019-08-17




Lommen utanför Bålsta



Operation Vistakulle



Oljeutsläpp i Piteå



Piteå – 26 augusti

Utsläpp från fartyg som tömt barlasttankar. Utsläppet innehöll bl.a. diesel och smörjolja.

Ca 1,2 kbm ren olja samlades upp.

Insatspersonal från MSB på plats

Material från MSB: Strandskyddsdukar, läns och 6-hjuling (användes ej utan fanns som back up)



Foton:: Räddningstjänsten Piteå



Grundkörning Sote huvud



Olja utanför Husum



Husum, Örnsköldsvik 20-23 september

Utsläpp från fabrik av tjockolja som används som stödbränsle. Oklart om orsaken till utsläppet men utredning pågår.

Hittills är ca 6,7 ton uppsamlat

Insatspersonal från MSB på plats

Material från MSB: läns, 3 båtar, PU container, strandskyddsdukar, maskincontainer samt ATV







Foton:
Robert Hjalmarsson, MSB


Utsläpp Karlshamn



Vecka 39



Tallbecksolja Gävle



Dieselutsläpp Härnösand



Värmekraft-
verk



Härnösand 13 oktober

Dieselolja från värmeverket i oljehamnen i Härnösand. Utsläppet berodde på någon form av material/utrustningsfel.

Uppskattad mängd på utsläppet enligt KBV:s flyg, ca 9-13 kbm

Ingen insatspersonal från MSB

Material från MSB: länsor



Foto.
Robert Hjalmarsson,
MSB



Foto.
Räddningstjänsten
Höga Kusten

Satellit indikering Söderhamn

