



Rapporterade olyckor och tillbud 2020				
Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
			Under transport	
912	2020-01-17	1129	Fordonet kördes om av annan lastbil och prejades ner i diket när vägen smalnade av. Fordonet välte men inget utsläpp av lasten som bestod av butyraldehyd.	Omlastning och avspärrning av väg under räddningsarbetet. För övrigt inga åtgärder.
919	2020-03-09	1830	Föraren fick sladd i det hala väglaget. Bil och släp voltade. Föraren fick lindriga skador och 1500 liter svavelsyra läckte ut via övertrycksventilerna.	Introduktionsutbildning av nya förare i kemikaliehantering, fordonshantering och säkerhetsfrågor. Utredning om varför övertrycksventilerna läckte.
920	2020-03-03	3291	Läckage av två kg smittförande avfall från förpackning.	Sanering. Information till sjukhuset om felaktig förslutning
921	2020-03-04	2014	Avåkning med utsläpp av 10 liter väteperoxid	
937	2020-04-20	1987 2735	Förare missade signal och fordonet körde in i en stillastående trailer. Utsläpp av 360 liter handsprit.	
939	2020-06-28	1830	Utsläpp av 50 liter svavelsyra på grund av att manlucka, på grund av distraktion, inte stängts vid lastning.	Avspärrning av väg, neutralisation av syran med kalk (vattentäktsområde). Information. Översyn av depån.
			Lastning/lossning	
918	2020-02-17	1866	Vid omlastning gick ett kolli sönder av ett vasst föremål. 500 liter hartslösning läckte ut från IBC.	Utrymning av lokalen. Information om händelsen inom företaget. Ev. någon typ av skyddsskiva framför IBC.
935	2020-02-13	3295	Vid lossning på avfallsanläggning var inte låssprintar till bakgavel i rätt läge, trots det så gick pumpen att starta och 1000 liter slam rann ut innan föraren hann stoppa det.	Undersökning av fordonet. Det tekniska felet, som inte ska kunna hända, och som ej gått att återskapa.
936	2020-05-25	3291	Vid lossning upptäcktes att ett kolli hade vippat omkull. Utsläpp av ett kg smittförande avfall.	Utbildning av alla förare om lastsäkring. Genomgång av fordonen så att utrustning finns.
949	2020-10-06		Gafflarna från traktor har tryckt hål i IBC-tanken. Medförde utsläpp till dagvattenbrunnar.	Sugbil och läns i bäck som är ansluten till brunnarna.
956	2020-12-02	1971	En MEG-container (lastväxlarflak) levereras och flaket fällt ned. Stort läckage av biogas medför att bakdörrarna flyger upp.	Avspärrning, utrymning, VMA sänds ut och strömmen i området stängs av. Genomgång och provtryckning av alla MEG-containrar. Eventuell ombyggnad av rörsystemet.
957	2020-11-29	0241 3375	Efter leverans av ammoniumnitratemulsion krockar lastbilen med en dumper inne på industriområde. Föraren bländades av solen i korsning. Föraren skadas. Inget utsläpp.	Utredning. Information. Alternativ väg rekommenderas. Ombyggnad av vägar inom området kan bli aktuellt.
			Järnväg	
927	2020-04-16	1479	Storsäck hade skavts sönder under transport. Två kg konstgödsel i pulverform läckte ut på en trailer på järnvägsvagn.	Dialog med kunder om lastsäkring.

938	2020-06-27	1361	Lokförare upptäcker rök från trailer. Godset var ej fastspänt och friktion uppstod mellan pall och säck. Brand med ca 300 kg kol uppstod.	Kontakt med avsändare om bestämmelser avseende lastning och märkning.
945	2020-09-01	1040	Kollision i samband med rangering. Inget utsläpp av etylenoxid.	Bättre genomgång av gällande rutiner med berörd personal.