

Punkt 33

Brant slänt i finsediment med
enstaka smärre ras. Bostadshus
ca 50 m från släntkrön. Slänt-
vård rekommenderas.

Punkt 30 och 31

Erosionsravin i finsediment vid
villaområde. Flera större ras i
slänten. Bäckens bör lämpligen
kulverteras efter kompletterande
geoteknisk utredning.

Punkt 32

Vägskärning i brant slänt i
ålsediment. Släntvård rek-
ommenderas.



Statens geotekniska institut
581 01 LINKÖPING

Telefon: 013-11 51 00

FALTARB.	RITARB.	HANDLAGGN.
A-C.H./J.F.	A-C.H.	A-C.HÄGERYD/J.FALLSVIK
LINKÖPING	870630	

INVENTERING AV STABILITETS-
FÖRHÅLLANDEN
SOLLEFTEÅ STAD, SOLLEFTEÅ KOMMUN

SKALA	UPPDRAG	RITN. NR	REV.
1:10 000	54-208/88	2	