

STATENS RÄDDNINGSVÄRK

ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING I DALS-EDS KOMMUN TIDIGARE UTREDNINGAR

Uppdragsnr: 739 001 06

Beteckning	Datum	Konsult	Konsultens arbetsnr	Kommunens diarienumr	Utredningens detaljeringsgrad	Lägsta säkerhetsfaktor	Kvick- lera	Redovisning av glidyta**	Kommentar/åtgärd
Ed									
	1982-06-22	GF	30402 001 230	-		-	-	-	-
DT1	1993-08-12	Geo-Väst	93-008	-	Ej enl. rapport 3:95*	$F_c=2,0$	-	Ja	Cirkulärcylindriska glidytor. Utredning för detaljplan.
DT2	1985-08-07	K-Konsult	66037-271-23	-	Ej enl. rapport 3:95*	$F_c=2,1$ $F_{c\phi}=2,1$	St=59	Nej	Utredning för detaljplan. Samtliga beräkningar utförda med sammansatta glidytor.
DT3					Ej enl. rapport 3:95*	$F_c=1,5$ $F_{c\phi}=1,0$			Kort glidyta nära slänkrön.

* Skredkommissionen. 1995: Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. Rapport 3:95.

** Redovisning av beräkningssektion med farligaste glidyta.