



Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning
		Fc	Fcφ	Fkomb	
K1		5,95	6,16		
K2		4,85	4,61		



# Karta 1 b

## Översiktligt bedömda stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 5 m  
Skala 1:5000

### Teckenförklaring:

- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.
- Tidigare utförd stabilitetsutredning
- Fältkontrollerad sektion
- Sektion baserad på kartdata
- Fyllning
- Punkt för fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- Erosion enl. fältbesiktning
- Erosion enl. bildtolkning
- Ravinkant – aktiv ravin
- Ravinkant – passiv ravin
- 1946 Tidigare skred (år)
- Förekomst av kvicklera

Svanesund  
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-8.1\_1 B