

Karta 1 b  
Översiktligt bedömda  
stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 5 m  
Skala 1:5000

Teckenförklaring:

-  Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
-  Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
-  Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
-  Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.
-  T1 Tidigare utförd stabilitetsutredning
-  K1 Fältkontrollerad sektion
-  Ö1 Sektion baserad på kartdata
-  Fyllning
-  Punkt för fältbesiktning
-  Erosionsskydd
-  Ras- eller skredkant
-  \* \* \* \* Erosion enl. fältbesiktning
-  X X X X Erosion enl. bildtolkning
-  Ravinkant – aktiv ravin
-  Ravinkant – passiv ravin
-  1946 Tidigare skred (år)
-  Förekomst av kvicklera

Henån  
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-1.4\_1B

