

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING

Utförd av: <u>ABL</u>
Datum: <u>16.08.20</u>

Kommun: <u>Säffle</u>
Plats: <u>Värmlands Bro</u>
Identifikationsnummer:
Foto nr:

X Slänthöjd		
<input type="checkbox"/> 0 - 5 m	<input type="checkbox"/> 15 - 20 m	
<input type="checkbox"/> 5 - 10 m	<input type="checkbox"/> 20 - 30 m	
<input type="checkbox"/> 10 - 15 m	Högre: m	

X Erosionsindikationer
<input type="checkbox"/> Bar jord
<input type="checkbox"/> Skadetyper - morfologi (ex ursköljning i vattenlinjen, ytliga slätskred)
<input type="checkbox"/> Lutande träd
<input checked="" type="checkbox"/> Lutande träd med uppåtgående topp
<input checked="" type="checkbox"/> Luckor i vegetationstäckan
<input type="checkbox"/> Utatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti)
<input type="checkbox"/> Nedfallna träd

X Vegetationstyp
<input type="checkbox"/> Uppvuxen skog
<input checked="" type="checkbox"/> Ungskog
<input checked="" type="checkbox"/> Sly
<input type="checkbox"/> Enstaka grövre träd
<input checked="" type="checkbox"/> Enstaka mindre träd
<input checked="" type="checkbox"/> Buskar
<input checked="" type="checkbox"/> Gräs och örter
<input checked="" type="checkbox"/> Vattenkrävande växtlighet på land
<input checked="" type="checkbox"/> Vass och näckrosor i vattendrag
<input type="checkbox"/> Övrigt

Del av slänten som berörs av
X Erosion - omfattning
<input type="checkbox"/> Hela slänten
<input type="checkbox"/> Endast nedre delen
<input type="checkbox"/> Endast övre delen
<input checked="" type="checkbox"/> Varierande

X Ravins aktivitet
<input type="checkbox"/> Passiv
<input type="checkbox"/> Aktiv

X Erosionstyp
<input type="checkbox"/> Ras (sand)
<input type="checkbox"/> Jordflytning (silt)
<input type="checkbox"/> Skred (lera)
<input checked="" type="checkbox"/> Svårbestämbar

X Observerad "mänsklig aktivitet"
<input type="checkbox"/> Erosionsskydd av hög kvalitet
<input type="checkbox"/> Erosionsskydd av dålig kvalitet
<input type="checkbox"/> Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet
<input checked="" type="checkbox"/> Markförlagda ledningar
<input checked="" type="checkbox"/> Avloppsbrunnar
<input checked="" type="checkbox"/> Jordfyllning
<input type="checkbox"/> Avfall
<input type="checkbox"/> Stödmur, spont
<input type="checkbox"/> Byggnation, anläggningar
<input type="checkbox"/> Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår
<input type="checkbox"/> Större avverkning
<input type="checkbox"/> Kaj
<input type="checkbox"/> Schaktning
<input type="checkbox"/> Kulvertering av vattendrag
<input type="checkbox"/> Sprängstensfyllning

X Erosionsaktivitet
<input type="checkbox"/> Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: många starkt lutande eller nedfallna träd)
<input type="checkbox"/> Måttlig aktivitet (små vegetationsfria områden: lutande träd kan förekomma)
<input checked="" type="checkbox"/> Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor, ev lutande träd kan ha uppåtväxande topp)
<input type="checkbox"/> Lågt skada
<input type="checkbox"/> Kan ej bedömas
<input type="checkbox"/> Obefintlig erosion

X Grundvattenförhållanden
<input type="checkbox"/> Källnoden
<input type="checkbox"/> Utmynnande diken
<input type="checkbox"/> Utmynnande rörledningar
<input checked="" type="checkbox"/> Täckdiken

X Jordart	X
<input checked="" type="checkbox"/> Lera	<input type="checkbox"/> Block
<input type="checkbox"/> Silt	<input type="checkbox"/> Morän
<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Berg i dagen
<input type="checkbox"/> Grus	<input type="checkbox"/> Organisk jord
<input type="checkbox"/> Sten	<input type="checkbox"/> Fyllning

Förstärkningskonstruktioner
(Typ och kondition anges)

X Slänthöjd
<input checked="" type="checkbox"/> Brant, (>30°, 1:1,5)
<input type="checkbox"/> Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
<input type="checkbox"/> Flack, (<15°, <1:4)

X
<input type="checkbox"/> Kompletterande anteckningar finns på baksidan

Arb.nr 9996:014
Dat 1996-11-27

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING

Utförd av:
ABL
Datum: 9/10/20

Kommun: Skåne
Plats: Kålsäter
Identifikationsnummer:
Foto nr:

X Erosionsindikationer

<input checked="" type="checkbox"/>	Bar jord
<input checked="" type="checkbox"/>	Skadetyper - morfologi (ex ursköljning i vattenlinjen, ytliga slätskred)
<input checked="" type="checkbox"/>	Lutande träd
<input checked="" type="checkbox"/>	Lutande träd med uppåtgående topp
<input checked="" type="checkbox"/>	Luckor i vegetationstäck
<input type="checkbox"/>	Utatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti)
<input checked="" type="checkbox"/>	Nedfallna träd

Del av slänten som berörs av

X Erosion - omfattning

<input checked="" type="checkbox"/>	Hela slänten
<input type="checkbox"/>	Endast nedre delen
<input type="checkbox"/>	Endast övre delen
<input type="checkbox"/>	Varierande

X Erosionstyp

<input type="checkbox"/>	Ras (sand)
<input checked="" type="checkbox"/>	Jordflytning (silt)
<input checked="" type="checkbox"/>	Skred (lera)
<input type="checkbox"/>	Svårbestämbar

X Erosionsaktivitet

<input type="checkbox"/>	Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: många starkt lutande eller nedfallna träd)
<input checked="" type="checkbox"/>	Måttlig aktivitet (små vegetationsfria områden: lutande träd kan förekomma)
<input type="checkbox"/>	Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor, ev lutande träd kan ha uppåtväxande topp)
<input checked="" type="checkbox"/>	Läkt skada
<input type="checkbox"/>	Kan ej bedömas
<input type="checkbox"/>	Obedräglig erosion

X Jordart

<input type="checkbox"/>	Lera	<input type="checkbox"/>	Block
<input checked="" type="checkbox"/>	Silt	<input type="checkbox"/>	Morän
<input type="checkbox"/>	Sand	<input type="checkbox"/>	Berg i dagen
<input type="checkbox"/>	Grus	<input type="checkbox"/>	Organisk jord
<input type="checkbox"/>	Sten	<input type="checkbox"/>	Fyllning

X Släntlutning

<input checked="" type="checkbox"/>	Brant, (>30°, 1:1,5)
<input type="checkbox"/>	Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
<input type="checkbox"/>	Flack, (<15°, <1:4)

X

<input type="checkbox"/>	Kompletterande anteckningar finns på baksidan
--------------------------	---

X Slänthöjd

<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 5 m	<input type="checkbox"/>	15 - 20 m
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - 10 m	<input type="checkbox"/>	20 - 30 m
<input type="checkbox"/>	10 - 15 m	<input type="checkbox"/>	Högre: m

X Vegetationstyp

<input type="checkbox"/>	Uppvuxen skog
<input checked="" type="checkbox"/>	Ungskog
<input checked="" type="checkbox"/>	Sly
<input checked="" type="checkbox"/>	Enstaka grövre träd
<input checked="" type="checkbox"/>	Enstaka mindre träd
<input checked="" type="checkbox"/>	Buskar
<input checked="" type="checkbox"/>	Gräs och örter
<input type="checkbox"/>	Vattenkrävande växtlighet på land
<input checked="" type="checkbox"/>	Vass och näckrosor i vattendrag
<input type="checkbox"/>	Övrigt

X Ravins aktivitet

<input checked="" type="checkbox"/>	Passiv
<input type="checkbox"/>	Aktiv

X Observerad "mänsklig aktivitet"

<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av hög kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av dålig kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet
<input type="checkbox"/>	Markförlagda ledningar
<input type="checkbox"/>	Avloppsbrunnar
<input type="checkbox"/>	Jordfyllning
<input type="checkbox"/>	Avfall
<input type="checkbox"/>	Stödmur, spont
<input type="checkbox"/>	Byggnation, anläggningar
<input type="checkbox"/>	Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår
<input type="checkbox"/>	Större avverkning
<input type="checkbox"/>	Kaj
<input type="checkbox"/>	Schaktning
<input type="checkbox"/>	Kulvertering av vattendrag
<input type="checkbox"/>	Sprängstensfyllning

X Grundvattenförhållanden

<input type="checkbox"/>	Källflöden
<input checked="" type="checkbox"/>	Utmynnande diken
<input type="checkbox"/>	Utmynnande rörledningar
<input checked="" type="checkbox"/>	Täckdiken

Förstärkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)

Arb.nr 9996:014

Dat 1996-11-27

bohusgeo

BOHUSLANS GEOTEKNIK AB

Box 15

451 15 UDDEVALLA

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING

Utförd av:ABL.....
.....
Datum:9.6.08.20.....

Kommun: <u>Säffle</u>
Plats: <u>Värmlandets Nysäter</u>
Identifikationsnummer:
Foto nr:

X Slänthöjd

<input type="checkbox"/> 0 - 5 m	<input type="checkbox"/> 15 - 20 m
<input checked="" type="checkbox"/> 5 - 10 m	<input type="checkbox"/> 20 - 30 m
<input type="checkbox"/> 10 - 15 m	Högre: m

X Erosionsindikationer

<input type="checkbox"/> Bar jord
<input type="checkbox"/> Skadetyper - morfologi (ex ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred)
<input checked="" type="checkbox"/> Lutande träd
<input checked="" type="checkbox"/> Lutande träd med uppåtgående topp
<input type="checkbox"/> Luckor i vegetationstäcket
<input type="checkbox"/> Utatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti)
<input checked="" type="checkbox"/> Nedfallna träd

X Vegetationstyp

<input checked="" type="checkbox"/> Uppvuxen skog
<input checked="" type="checkbox"/> Ungskog
<input checked="" type="checkbox"/> Sly
<input checked="" type="checkbox"/> Enstaka grövre träd
<input checked="" type="checkbox"/> Enstaka mindre träd
<input checked="" type="checkbox"/> Buskar
<input checked="" type="checkbox"/> Gräs och örter
<input type="checkbox"/> Vattenkrävande växtlighet på land
<input type="checkbox"/> Vass och näckrosor i vattendrag
<input type="checkbox"/> Övrigt

Del av slänten som berörs av

X Erosion - omfattning

<input checked="" type="checkbox"/> Hela slänten
<input type="checkbox"/> Endast nedre delen
<input type="checkbox"/> Endast övre delen
<input type="checkbox"/> Varierande

X Ravins aktivitet

<input type="checkbox"/> Passiv
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv

X Erosionstyp

<input type="checkbox"/> Ras (sand)
<input checked="" type="checkbox"/> Jordflytning (silt)
<input type="checkbox"/> Skred (lera)
<input checked="" type="checkbox"/> Svårbestämbar

X Observerad "mänsklig aktivitet"

<input type="checkbox"/> Erosionsskydd av hög kvalitet
<input type="checkbox"/> Erosionsskydd av dålig kvalitet
<input type="checkbox"/> Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet
<input type="checkbox"/> Markförlagda ledningar
<input type="checkbox"/> Avloppsbrunnar
<input type="checkbox"/> Jordfyllning
<input type="checkbox"/> Avfall
<input type="checkbox"/> Stödmur, spont
<input type="checkbox"/> Byggnation, anläggningar
<input type="checkbox"/> Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår
<input type="checkbox"/> Större avverkning
<input type="checkbox"/> Kaj
<input type="checkbox"/> Schaktning
<input type="checkbox"/> Kulvertering av vattendrag
<input type="checkbox"/> Sprängstensfyllning

X Erosionsaktivitet

<input checked="" type="checkbox"/> Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: många starkt lutande eller nedfallna träd)
<input type="checkbox"/> Måttlig aktivitet (små vegetationsfria områden: lutande träd kan förekomma)
<input type="checkbox"/> Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor, ev lutande träd kan ha uppåtväxande topp)
<input checked="" type="checkbox"/> Lågt skada
<input type="checkbox"/> Kan ej bedömas
<input type="checkbox"/> Obefintlig erosion

X Grundvattenförhållanden

<input type="checkbox"/> Källnöden
<input checked="" type="checkbox"/> Utmynnande diken
<input type="checkbox"/> Utmynnande rörledningar
<input checked="" type="checkbox"/> Täckdiken

X Jordart

<input type="checkbox"/> Lera	<input type="checkbox"/> Block
<input checked="" type="checkbox"/> Silt ?	<input type="checkbox"/> Morän
<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Berg i dagen
<input type="checkbox"/> Grus	<input type="checkbox"/> Organisk jord
<input type="checkbox"/> Sten	<input type="checkbox"/> Fyllning

X Släntlutning

<input checked="" type="checkbox"/> Brant, (>30°, 1:1,5)
<input type="checkbox"/> Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
<input type="checkbox"/> Flack, (<15°, <1:4)

X

<input type="checkbox"/> Kompletterande anteckningar finns på baksidan
--

Förstärkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)

Arb.nr 9996:014

Dat 1996-11-27

bohusgeo

BOHUSLANS GEOTEKNIK AB
Box 15
451 15 UDDEVALLA