



Profil genom punkt 26 och 27

Villabyggnad på finsediment (levig sulfidsilt) ca 3m nedanför släntfot.

Schaktning utförd vid släntfot.

Behov av kompletterande utredning.

Punkt 23

Ca 70 m långt ras i älvsänken.

Bostadshus ca 10 m från raskanten.

Behov av kompletterande utredning.

Släntvård erfordras.

 SGI Statens geotekniska institut 58101 LINKÖPING		INVENTERING AV STABILITETS- FÖRHÅLLANDEN RESELE, SOLLEFTEÅ KOMMUN	
Telefon: 013-11 51 00			
FÄLTARB. A.C.H./J.F.	RITARB. A.C.H.	HANDLAGGN. A.C.HÄGERYD/J.FALLSVIK	
LINKÖPING 870630		SKALA 1:10 000	UPPDRAG 54-208/88
Jan Hallqvist		RITN. NR 5	REV.