

	Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A	Fältkontrollerad sektion
O6.8-1	Sektion baserad på kartdata
Fc Fcφ Fφ	Beräknad sakernetsfaktor
O	Overslagsberäkning
	Fyllning
F320 	Foto

SCC SCANDIACONSULT
BYGGNAD OCH MARK

BOX 454 • 811 06 SUNDSVALL • TEL 060-64300 FAX 060-61794

UTD. KONTROLLERAD AV: URSÄKSKOD: 4.11824
SUNDSVALL 1997-12

DET. ART. ACHTERN. APER. SÖM. SÄM.

HJULKEN 116
VINDLENS KOMMUN
VÄSTERBOTTENS LÄN
ÖVERSIKTIG
SKREDRISKKARTA 1b

SKALA: 1:20000

810117-01

11.6-1b