



	Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A	Fältkontrollerad sektion
Ö6.8-1	Sektion baserad på kartdata
Fc Fcφ Fφ	Beräknad säkerhetsfaktor
Ö	Överslagsberäkning
	Fyllning
F320	Foto

SCANDIA CONSULT
BYGG OCH MARK

BOX 154 - 801 06 SÄNDVÄL - TEL 06-64800 FAX 06-65000

UTSÄTTNING: 1:10000

UTSÄTTNING: 1:10000

GRANÖ 112
VINÖNS KOMMUN
VÄSTERBOTTENS LÄN
ÖVERSIKTLIG
SKEDRISKKARTA 1b
SKALA: 1:20 000
810117-01
11.2-1b