



	Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1 	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A 	Fältkontrollerad sektion
Ö6.8-1 	Sektion baserad på kartdata
Fc F <sub>cφ</sub> F <sub>φ</sub>	Beräknad säkerhetsfaktor
Ö	Överslagsberäkning
	Fyllning
F320 	Foto

**SCANDIACONSULT**  
BYGG OCH MARK

BOX 454 • 811 05 LUNDVALL • TEL 040-64300 FAX 040-64304

UTFÖRD AV: LARS BOM  
KONTROLLERAD AV: LARS BOM

LUNDVALL 2007-12-5

BYGGET RITAT AV: S. KIL  
DATUM:

**BASTUSELET 113**  
VINDELNS KOMMUN  
VÄSTERBOTTENS LÄN  
ÖVERSKTUG  
SKREDRISKKARTA 1b

SKALA: 1:20000

PROJEKT  
810117-01

11.3-1b