

	Område som oversiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A	Fältkontrollerad sektion
Ö6.8-1	Sektion baserad på kartdata
Fc Fcφ Fφ	Beräknad säkerhetsfaktor
Ö	Överslagsberäkning
	Fyllning
F320	Foto

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

SCANDIACONSULT
BYGG OCH MARK

BOX 454 · 851 06 SUNDSVALL · TEL 060-663600 FAX 060-614984

RITAD KONSTR. KV	GRANSKAD	UPPDRAG
ED	[illegible]	[illegible]

SUNDSVALL [illegible]

ÅMSELE 11.1
VINDLENS KOMMUN
VÄSTERBOTTENS LÄN
ÖVERSIKTLIG
SKREDRISKKARTA 1b

SKALA: 1:20000

PROJEKT: 810117-01

RITNINGSNUMMER: 11.1-1b

REG